

Überwachungs- und Zertifizierungsverein für die Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen e.V.

Beethovenstraße 8 • 80336 München



Zertifikat

Hiermit bestätigt

der Überwachungs- und Zertifizierungsverein für die
Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen e.V.,

dass die Verfüllung am Standort

Bürgstadt

der Firma

**Fritz Weber GmbH & Co.
Miltenberger Industriewerk KG**

Industriestraße 4 • 63927 Bürgstadt

ÜZ Nr. 905-2

gemäß den Anforderungen des
Leitfadens für die Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen
fremdüberwacht wird.

Die Firma ist berechtigt Annahmeschein und sonstige Geschäftspapiere mit dem Zertifizierungsvermerk „fremdüberwacht durch den Überwachungs- und Zertifizierungsverein für die Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen e.V.“ und dem Verbandszeichen zu kennzeichnen.

Das Zertifikat ist gültig, solange der Standort durch den Überwachungs- und Zertifizierungsverein für die Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen e.V. fremdüberwacht wird.

München, den 26.05.2008

.....
Dipl.-Ing. Dirk Lungen
Vorsitzender des Überwachungs-
und Zertifizierungsausschusses

.....
Dr. Hermann Mader
Leiter der Zertifizierungsstelle

Überwachungs- und Zertifizierungsverein für die Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen e.V.

Beethovenstraße 8 • 80336 München
Tel.: (089) 51403-133 • Fax.: (089) 534832
E-Mail: uev-verf@steine-erden-by.de



Fremdüberwachungsbericht 2012-1

Angaben zum Verfüllbetrieb

905.2	Fritz Weber GmbH & Co. KG	Industriestraße 4	63927 Bürgstadt	Bürgstadt
ÜZ-Nr.	Firma	Straße, Hausnr.	PLZ, Ort	Standort

Angaben zum Verfüllstandort

Bergamt Nordbayern	29.08.2003 / 07.01.2008 / 31.05.2011	Trocken B	Boden	Z 1.1
zuständiges Amt	Genehmigung vom	Standortkategorie	zugelassenes Material	

Angaben zur Überwachung:

20.06.2012	29.09.2011	Herr Jedras	Herr Stich	keine
Datum der Überwachung	Datum der letzten Überwachung	Überwachungsbeauftragter	Anwesender des Betriebes	besondere Feststellungen bei der Inspektion

Überprüfung der Betreiberaufgaben:

Allgemeine und technische Anforderungen	<input checked="" type="checkbox"/> erfüllt	<input type="checkbox"/> Abweichung
Eigenüberwachung	<input checked="" type="checkbox"/> erfüllt	<input type="checkbox"/> Abweichung
Herkunftsnachweis	<input checked="" type="checkbox"/> erfüllt	<input type="checkbox"/> Abweichung

Probenahme und Analyseergebnisse (Verfüllmaterial):

Probenahme am: 20.06.2012	Probeneinlieferung durch: Herrn Jedras
Probenahme durch: Herrn Jedras	Analyse am: 28.06.2012
Probenmaterial: Boden + Bauschutt	Analyse durch: Synlab Umweltinstitut GmbH, Augsburg
Probenahmeort: H = 141 müNN; GK 3520665 / 5511131 H = 137 müNN; GK 3520264/5510829	Prüfbericht Nr.: UAU-12-0028878/01-1 UAU-12-0028882/01-1

Feststellungen und Bewertung:

- Die Betreiberaufgaben werden erfüllt.
- Bei der Inspektion der Verfüllung konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.
- Gemäß Schreiben des Bergamtes Nordbayern vom 03.09.2008 dürfen bis zu 10 M.-% Bauschutt verfüllt werden, was auch eingehalten wird
- Am Standort Bürgstadt wurden zwei Materialproben entnommen, eine aus dem Teilbereich „Bürgstadt-Industriegebiet“ (1389) und eine aus dem Teilbereich „Bürgstadt-Außenbereich“ (1390). Die Analyse der Materialproben hat ergeben, dass die Z 1.1-Werte der Anlagen 2 und 3 des Verfüllleitfadens von beiden Proben eingehalten werden.

Auf Grund der Ergebnisse der Fremdüberwachung ist der Verfüllbetrieb weiterhin berechtigt Annahmeschein und sonstige Geschäftspapiere mit dem Zertifizierungsvermerk „fremdüberwacht durch den Überwachungs- und Zertifizierungsverein für die Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen e.V.“ und dem Verbandszeichen zu kennzeichnen.

München, den 10. Juli 2012


Überwachungsbeauftragter


Leiter der Überwachungs- und Zertifizierungsstelle